

## Акт осмотра и проверки оборудования детской игровой площадки №1 от 26.01.2023

МАДОУ детский сад № 81


Адрес ул.Рассветная, 6А

Характеристика поверхности игровой площадки:  
Песочная смесь, трава

№ п/п	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Скамейка «Крокодил», 2409	необходима покраска			В срок до 31.08.2023
2	Песочница с крышкой, 4237	необходима покраска			В срок до 31.08.23
3	Кораблик «Карапуз», 4428	необходима покраска			В срок до 31.08.23
4	Домик-беседка «Карета», 4312	необходима покраска			В срок до 31.08.23
5	Внедорожник, 4412	необходима покраска			В срок до 31.08.23
6	Счеты на столбах, 4232	необходима покраска			В срок до 31.08.23
7	Стенка для рисования, 6738	необходима покраска			В срок до 31.08.23


Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового оборудования подтверждают его комплектность, соответствие эксплуатационной документации изготовителя и возможность безопасной эксплуатации.

Председатель комиссии  
Заведующий МАДОУ детский сад №81




Федотова Ю.Г.

Члены комиссии  
Зам. заведующего по АХЧ




Лимонова Н.С

Старший воспитатель, председатель проф.организации



Кошелева В.А.

Специалист по кадрам, ответственный по ОТ и ТБ



Неймушина С.И.

МП



## Акт осмотра и проверки оборудования детской игровой площадки №2 от 26.01.2023

МАДОУ детский сад № 81

Адрес ул.Рассветная, 6А

Характеристика поверхности игровой площадки:  
Песочная смесь, трава

№ п/п	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Скамейка «Крокодил», 2409	необходима покраска			в срок до 31.08.2023
2	Песочница с крышкой, 4237	необходима покраска	трещина бортика		в срок до 31.08.2023
3	Кораблик «Карапуз», 4428	необходима покраска	замена замочка		в срок до 31.08.2023
4	Домик-беседка «Карета», 4312	необходима покраска			в срок до 31.08.2023
5	Внедорожник, 4412	необходима покраска			в срок до 31.08.2023
6	Счеты на столбах, 4232	необходима покраска			в срок до 31.08.2023
7	Стенка для рисования, 6738	необходима покраска			в срок до 31.08.2023

Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового оборудования подтверждают его комплектность, соответствие эксплуатационной документации изготовителя и возможность безопасной эксплуатации.

Председатель комиссии  
Заведующий МАДОУ детский сад №81

 Федотова Ю.Г.

Члены комиссии  
Зам. заведующего по АХЧ

 Лимонова Н.С.

Старший воспитатель, председатель проф.организации

 Кошелева В.А.

Специалист по кадрам, ответственный по ОТ и ТБ

 Неймушина С.И.

МП





### Акт осмотра и проверки оборудования детской игровой площадки №3 от 26.01.2023

МАДОУ детский сад № 81

Адрес ул.Рассветная, 6А

Характеристика поверхности игровой площадки:  
Песочная смесь, трава

№ п/п	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Скамейка на метал.ножках «Крокодил», 2403	необходима покраска			В срок до 31.08.23
2	Песочница с крышкой, 4237	необходима покраска	трещина бордюра песочницы		В срок до 31.08.23
3	Стол со скамьями и навесом детский, 2603	необходима покраска			В срок до 31.08.23
4	Домик-беседка, 4302	необход. покраска			В срок до 31.08.23
5	Качалка-балансир «М», 4102	необход. покраска			В срок до 31.08.23
6	Детский игровой комплекс «Мини», 5118	необход. покраска			В срок до 31.08.23
7	Детский спортивный комплекс, 6175	необход. покраска			В срок до 31.08.23

Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового оборудования подтверждают его комплектность, соответствие эксплуатационной документации изготовителя и возможность безопасной эксплуатации.

Председатель комиссии  
Заведующий МАДОУ детский сад №81

  
Федотова Ю.Г.

Члены комиссии  
Зам. заведующего по АХЧ

  
Лимонова Н.С


Старший воспитатель, председатель проф.организации

  
Кошелева В.А.

Специалист по кадрам, ответственный по ОТ и ТБ

  
Неймушина С.И.

МП



4

**Акт осмотра и проверки оборудования детской игровой площадки  
№4 от 26.01.2023**

МАДОУ детский сад № 81

Адрес ул.Рассветная, 6А

Характеристика поверхности игровой площадки:  
Песочная смесь, трава

№ п/п	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Скамейка на метал.ножках «Крокодил», 2403	необход. покраска			в срок до 31.08.23
2	Песочница с крышкой, 4237	необход. покраска			в срок до 31.08.23
3	Стол со скамьями и навесом детский, 2603	необходима покраска			в срок до 31.08.23
4	Домик-беседка, 4302	необходима покраска			в срок до 31.08.23
5	Машинка без горки, 4413	необходима покраска	замена защитки		в срок до 31.08.23
6	Детский игровой комплекс «Мини королевство», 5138	необходима покраска	замена защитки		в срок до 31.08.23

Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового оборудования подтверждают его комплектность, соответствие эксплуатационной документации изготовителя и возможность безопасной эксплуатации.

Председатель комиссии  
Заведующий МАДОУ детский сад №81

 Федотова Ю.Г.


Члены комиссии  
Зам. заведующего по АХЧ

 Лимонова Н.С.

Старший воспитатель, председатель проф.организации

 Кошелева В.А.

Специалист по кадрам, ответственный по ОТ и ТБ

 Неймушина С.И.

МП





### Акт осмотра и проверки оборудования детской игровой площадки №5 от 26.01.2023

МАДОУ детский сад № 81

Адрес ул.Рассветная, 6А

Характеристика поверхности игровой площадки:  
Песочная смесь, трава

№ п/п	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Скамейка на метал.ножках «Крокодил», 2403	необходима покраска			в срок до 31.08.2023
2	Песочница с крышкой, 4237	необходима покраска			в срок до 31.08.2023
3	Стол со скамьями и навесом детский, 2603	необходима покраска			в срок до 31.08.2023
4	Домик-беседка, 4302	необходима покраска			в срок до 31.08.2023
5	Качалка-балансир «М», 4102	необходима покраска			в срок до 31.08.2023
6	Детский игровой комплекс «Мини», 5118	необходима покраска			в срок до 31.08.2023
7	Детский спортивный комплекс, 6175	необходима покраска			в срок до 31.08.2023

Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового оборудования подтверждают его комплектность, соответствие эксплуатационной документации изготовителя и возможность безопасной эксплуатации.

Председатель комиссии  
Заведующий МАДОУ детский сад №81

  
Федотова Ю.Г.

Члены комиссии  
Зам. заведующего по АХЧ

  
Лимонова Н.С

Старший воспитатель, председатель проф.организации

  
Кошелева В.А.

Специалист по кадрам, ответственный по ОТ и ТБ

  
Неймушина С.И.

МП



### Акт осмотра и проверки оборудования детской игровой площадки №6 от 26.01.2023

МАДОУ детский сад № 81

Адрес ул.Рассветная, 6А

Характеристика поверхности игровой площадки:  
Песочная смесь, трава

№ п/п	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Скамейка на метал.ножках «Крокодил», 2403	необходима покраска			в срок до 31.08.2023
2	Песочница с крышкой, 4237	необходима покраска	замена замочек		в срок до 31.08.2023
3	Качалка-балансир «М», 4102	необходима покраска			в срок до 31.08.2023
4	Домик-беседка, 4304	необходима покраска			в срок до 31.08.2023
5	Детский игровой комплекс «Мини», 5118	необходима покраска			в срок до 31.08.2023
6	Детский спортивный комплекс, 6174	необходима покраска			в срок до 31.08.2023

Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового оборудования подтверждают его комплектность, соответствие эксплуатационной документации изготовителя и возможность безопасной эксплуатации.

Председатель комиссии  
Заведующий МАДОУ детский сад №81

Федотова Ю.Г.

Члены комиссии  
Зам. заведующего по АХЧ

Лимонова Н.С

Старший воспитатель, председатель проф.организации

Кошелева В.А.

Специалист по кадрам, ответственный по ОТ и ТБ

Неймушина С.И.

МП





## Акт осмотра и проверки оборудования детской игровой площадки №7 от 26.01.2023

МАДОУ детский сад № 81

Адрес ул.Рассветная, 6А

Характеристика поверхности игровой площадки:  
Песочная смесь, трава

№ п/п	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Скамейка на метал.ножках «Крокодил», 2403	необходима покраска			В срок до 31.08.2023
2	Песочница с крышкой, 4237	необходима покраска			В срок до 31.08.2023
3	Стол со скамьями и навесом детский, 2603	необходима покраска			В срок до 31.08.2023
4	Домик-беседка, 4302	необходима покраска	замена защитных		В срок до 31.08.2023
5	Качалка-балансир «М», 4102	необходима покраска			В срок до 31.08.2023
6	Детский игровой комплекс «Мини», 5118	необходима покраска	замена защитных		В срок до 31.08.2023
7	Детский спортивный комплекс, 6175	необходима покраска			В срок до 31.08.2023

Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового оборудования подтверждают его комплектность, соответствие эксплуатационной документации изготовителя и возможность безопасной эксплуатации.

Председатель комиссии  
Заведующий МАДОУ детский сад №81



Федотова Ю.Г.

Члены комиссии  
Зам. заведующего по АХЧ




Лимонова Н.С.

Старший воспитатель, председатель проф.организации



Кошелева В.А.

Специалист по кадрам, ответственный по ОТ и ТБ



Неймушина С.И.

МП



### Акт осмотра и проверки оборудования детской игровой площадки №8 от 26.01.2023

МАДОУ детский сад № 81

Адрес ул.Рассветная, 6А

Характеристика поверхности игровой площадки:  
Песочная смесь, трава

№ п/п	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Скамейка на метал.ножках «Крокодил», 2403	необходима покраска			В срок до 31.08.23
2	Песочница с крышкой, 4237	необходима покраска			В срок до 31.08.23
3	Стол со скамьями и навесом детский, 2603	необходима покраска			В срок до 31.08.23
4	Домик-беседка, 4302	необходима покраска	защита от солнца		В срок до 31.08.23
5	Машинка без горки, 4413	необходима покраска			В срок до 31.08.23
6	Детский игровой комплекс «Мини королевство», 5138	необходима покраска			В срок до 31.08.23

Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового оборудования подтверждают его комплектность, соответствие эксплуатационной документации изготовителя и возможность безопасной эксплуатации.

Председатель комиссии  
Заведующий МАДОУ детский сад №81

 Федотова Ю.Г.

Члены комиссии  
Зам. заведующего по АХЧ

 Лимонова Н.С

Старший воспитатель, председатель проф.организации

 Кошелева В.А.

Специалист по кадрам, ответственный по ОТ и ТБ

 Неймушина С.И.

МП





### Акт осмотра и проверки оборудования детской игровой площадки №9 от 26.01.2023

МАДОУ детский сад № 81

Адрес ул.Рассветная, 6А

Характеристика поверхности игровой площадки:  
Песочная смесь, трава

№ п/п	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Скамейка «Крокодил», 2409	необходима покраска			в срок до 31.08.23
2	Песочница с крышкой, 4237	необходима покраска	трещина бортика		в срок до 31.08.23
3	Кораблик «Карапуз», 4428	необходима покраска			в срок до 31.08.23
4	Домик-беседка «Карета», 4312	необходима покраска			в срок до 31.08.23
5	Внедорожник, 4412	необходима покраска			в срок до 31.08.23
6	Счеты на столбах, 4232	необход. покраска			в срок до 31.08.23
7	Стенка для рисования, 6738	необход. покраска			в срок до 31.08.23

Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового оборудования подтверждают его комплектность, соответствие эксплуатационной документации изготовителя и возможность безопасной эксплуатации.

Председатель комиссии  
Заведующий МАДОУ детский сад №81

  
Федотова Ю.Г.

Члены комиссии  
Зам. заведующего по АХЧ

  
Лимонова Н.С.

Старший воспитатель, председатель проф.организации

  
Кошелева В.А.

Специалист по кадрам, ответственный по ОТ и ТБ

  
Неймушина С.И.



МП

## Акт осмотра и проверки оборудования детской игровой площадки №10 от 26.01.2023

МАДОУ детский сад № 81

Адрес ул.Рассветная, 6А

Характеристика поверхности игровой площадки:  
Песочная смесь, трава

№ п/п	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Скамейка на метал.ножках «Крокодил», 2403	необходима покраска			В срок до 31.08.23
2	Песочница с крышкой, 4237	необходима покраска	защита замочек		В срок до 31.08.23
3	Стол со скамьями и навесом детский, 2603	необходима покраска			В срок до 31.08.23
4	Домик-беседка, 4302	необходима покраска			В срок до 31.08.23
5	Машинка без горки, 4413	необходима покраска			В срок до 31.08.23
6	Детский игровой комплекс «Мини королевство», 5138	необходима покраска	защита замочек		В срок до 31.08.23


Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового оборудования подтверждают его комплектность, соответствие эксплуатационной документации изготовителя и возможность безопасной эксплуатации.

Председатель комиссии  
Заведующий МАДОУ детский сад №81



Федотова Ю.Г.

Члены комиссии  
Зам. заведующего по АХЧ




Лимонова Н.С

Старший воспитатель, председатель проф.организации



Кошелева В.А.

Специалист по кадрам, ответственный по ОТ и ТБ



Неймушина С.И.





# Акт осмотра и проверки оборудования детской игровой площадки №11 от 26.01.2023

МАДОУ детский сад № 81

Адрес ул.Рассветная, 6А

Характеристика поверхности игровой площадки:  
Песочная смесь, трава

№ п/п	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Скамейка на метал.ножках «Крокодил», 2403	необходима покраска			В срок до 31.08.2023
2	Песочница с крышкой, 4237	необходима покраска			В срок до 31.08.2023
3	Качалка-балансир «М», 4102	необходима покраска			В срок до 31.08.2023
4	Домик-беседка, 4304	необходима покраска			В срок до 31.08.2023
5	Детский игровой комплекс «Мини», 5118	необходима покраска			В срок до 31.08.2023
6	Детский спортивный комплекс, 6174	необходима покраска			В срок до 31.08.2023

Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового оборудования подтверждают его комплектность, соответствие эксплуатационной документации изготовителя и возможность безопасной эксплуатации.

Председатель комиссии  
Заведующий МАДОУ детский сад №81

 Федотова Ю.Г.

Члены комиссии  
Зам. заведующего по АХЧ

 Лимонова Н.С.


Старший воспитатель, председатель проф.организации

 Кошелева В.А.

Специалист по кадрам, ответственный по ОТ и ТБ

 Неймушина С.И.

МП



### Акт осмотра и проверки оборудования детской игровой площадки №12 от 26.01.2023

МАДОУ детский сад № 81

Адрес ул.Рассветная, 6А

Характеристика поверхности игровой площадки:  
Песочная смесь, трава

№ п/п	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Скамейка на метал.ножках «Крокодил», 2403	необходима			в срок до 31.08.2023
2	Песочница с крышкой, 4237	необходима			в срок до 31.08.2023
3	Качалка-балансир «М», 4102	необходима			в срок до 31.08.2023
4	Домик-беседка, 4304	необходима			в срок до 31.08.2023
5	Детский игровой комплекс «Мини», 5118	необходима			в срок до 31.08.2023
6	Детский спортивный комплекс, 6174	необходима			в срок до 31.08.2023

Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового оборудования подтверждают его комплектность, соответствие эксплуатационной документации изготовителя и возможность безопасной эксплуатации.

Председатель комиссии  
Заведующий МАДОУ детский сад №81

  
Федотова Ю.Г.


Члены комиссии  
Зам. заведующего по АХЧ

  
Лимонова Н.С


Старший воспитатель, председатель проф.организации

  
Кошелева В.А.

Специалист по кадрам, ответственный по ОТ и ТБ

  
Неймушина С.И.

МП





## Акт осмотра и проверки оборудования детской игровой площадки №13 от 26.01.2023

МАДОУ детский сад № 81

Адрес ул.Рассветная, 6А

Характеристика поверхности игровой площадки:  
Песочная смесь, трава

№ п/п	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Скамейка на метал.ножках «Крокодил», 2403	необход. покраска			В срок до 31.08.23
2	Песочница с крышкой, 4237	необходима покраска			В срок до 31.08.23
3	Стол со скамьями и навесом детский, 2603	необходима покраска			В срок до 31.08.23
4	Домик-беседка, 4302	необходима покраска			В срок до 31.08.23
5	Качалка-балансир «М», 4102	необходима покраска			В срок до 31.08.23
6	Детский игровой комплекс «Мини», 5118	необход. покраска	замени замушки		В срок до 31.08.23
7	Детский спортивный комплекс, 6175	необход. покраска			В срок до 31.08.23

Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового оборудования подтверждают его комплектность, соответствие эксплуатационной документации изготовителя и возможность безопасной эксплуатации.

Председатель комиссии  
Заведующий МАДОУ детский сад №81



Федотова Ю.Г.

Члены комиссии  
Зам. заведующего по АХЧ




Лимонова Н.С

Старший воспитатель, председатель проф.организации



Кошелева В.А.

Специалист по кадрам, ответственный по ОТ и ТБ



Неймушина С.И.

МП



### Акт осмотра и проверки оборудования детской игровой площадки №14 от 26.01.2023

МАДОУ детский сад № 81

Адрес ул.Рассветная, 6А

Характеристика поверхности игровой площадки:  
Песочная смесь, трава

№ п/п	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Скамейка на метал.ножках «Крокодил», 2403	необходима покраска			в срок до 31.08.2023
2	Песочница с крышкой, 4237	необходима покраска			в срок до 31.08.2023
3	Качалка-балансир «М», 4102	необходима покраска			в срок до 31.08.2023
4	Домик-беседка, 4304	необходима покраска			в срок до 31.08.2023
5	Детский игровой комплекс «Мини», 5118	необходима покраска			в срок до 31.08.2023
6	Детский спортивный комплекс, 6174	необходима покраска			в срок до 31.08.2023

Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового оборудования подтверждают его комплектность, соответствие эксплуатационной документации изготовителя и возможность безопасной эксплуатации.

Председатель комиссии  
Заведующий МАДОУ детский сад №81

 Федотова Ю.Г.

Члены комиссии  
Зам. заведующего по АХЧ

 Лимонова Н.С.

Старший воспитатель, председатель проф.организации

 Кошелева В.А.

Специалист по кадрам, ответственный по ОТ и ТБ

 Неймушина С.И.

МП





**Акт осмотра и проверки оборудования детской игровой площадки  
№15 от 26.01.2023**

МАДОУ детский сад № 81

Адрес ул.Рассветная, 6А

Характеристика поверхности игровой площадки:  
Искусственное покрытие на основе резиновой крошки

№ п/п	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Детский спортивный комплекс, 6108	необходима покраска			В срок до 31.08.2023
2	Мостики с переправой и бумом, 6318	необходима покраска	балки		В срок до 31.08.2023

Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового оборудования подтверждают его комплектность, соответствие эксплуатационной документации изготовителя и возможность безопасной эксплуатации.

Председатель комиссии  
Заведующий МАДОУ детский сад №81

  
Федотова Ю.Г.

Члены комиссии  
Зам. заведующего по АХЧ

  
Лимонова Н.С.

Старший воспитатель, председатель проф.организации

  
Кошелева В.А.

Специалист по кадрам, ответственный по ОТ и ТБ

  
Неймушина С.И.



## Акт осмотра и проверки оборудования детской игровой площадки №16 от 26.01.2023

МАДОУ детский сад № 81

Адрес ул.Рассветная, 6А

Характеристика поверхности игровой площадки:  
Искусственное покрытие на основе резиновой крошки

№ п/п	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Скамья на металлических ножках, 2202	необходима покраска			В срок до 31.08.2023
2	Гимнастический городок «Жираф с баскетбольным щитом», 6150	необходима покраска			В срок до 31.08.2023
3	Стойки волейбольные (без сеток), 6504	необходима покраска			В срок до 31.08.2023
4	Сетка волейбольная, 6901	необходима покраска			В срок до 31.08.2023


Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового оборудования подтверждают его комплектность, соответствие эксплуатационной документации изготовителя и возможность безопасной эксплуатации.

Председатель комиссии  
Заведующий МАДОУ детский сад №81



Федотова Ю.Г.

Члены комиссии  
Зам. заведующего по АХЧ




Лимонова Н.С.

Старший воспитатель, председатель проф.организации



Кошелева В.А.

Специалист по кадрам, ответственный по ОТ и ТБ



Неймушина С.И.

